

# ONDULINE® BASE INTENSE

Střešní a obkladové desky

## MONTÁŽNÍ NÁVOD


Pokládku krytiny je nutné provádět dle návodu výrobce (podmínka záruky), především dodržet správné rozteče latí, přesahy desek, počet a rozmístění hřebů. Při určování latování, průřezu kontralatí a latí je vždy nutné ohledně plochu střechy, účel objektu, rozteče krovkí, místní klimatické podmínky (vyšší sněhová oblast) atd. Ve ztížených podmínkách je nutné latování zhubit, aby nedošlo k deformaci krytiny. Pokládka na bednění je možná pouze v případě nízkého sklonu a při zajištění volného proudění vzduchu pod konstrukcí. Dostatečné odvětrání střešního pláště u okapu, v ploše a hřebeni doporučujeme provést pomocí kontralatí, latí a systémových větracích prvků. Z důvodu možného vzniku kondenzace doporučujeme pod krytinu položit vhodnou pojistnou hydroizolační fólii dle skladby střešního pláště. Střešní konstrukce, skladba střešního pláště, řešení větrání a počet větracích prvků musí odpovídat ČSN 731901 "Navrhování střech" a být ověřen tepelným výpočtem ČSN 730540 "Tepelná ochrana budov" a musí být v souladu s dalšími platnými normami a předpisy. V případě nejasností kontaktujte před pokládkou technické oddělení.

### ■ Latování a kotvení – MINIMÁLNĚ 18 HŘEBÍKŮ NA DESKU!

Minimální sklon pokládky: 12° (20%)

Nosná konstrukce: latování max. 450 mm

Užitná plocha desky: 1,37 m<sup>2</sup>



### ■ Přesah koncové části



### ■ Boční přesah



### ■ Rozmístění krytiny

Montáž krytiny provádějte proti směru převládajících větrů a rozmístujte v pořadí dle zobrazeného schématu. Krytinu rozřeze podélne napůl a pokládejte tak, aby každá řada začínala v polovině šíře spodní desky (tzv. na vazbu). Vždy je nutné dodržet dle sklonu minimální podélne a příčné přesahy desek.




## PROVEDENÍ HŘEBENE

Pokládku hřebenáčů provádějte na hřebenovou lať proti směru převládajících větrů s přesahem 140 – 220 mm (dle vyznačených prolišů, v případě zhoršených klimatických podmínek je přesah 220 mm). Minimální přesah hřebenáčů přes krytinu je 120 mm. Ve hřebeni ponechejte mezi deskami větrací mezera. Pod hřebenáč doporučujeme použít větrací pás hřebene a nároží. Na připevnění použijte originální hřeby Onduline (18 ks na hřebenáč), které se umísťují v místech každé vlny.



## PROVEDENÍ OSTATNÍCH DETAILŮ A MONTÁŽ DOPLŇKŮ



**UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY**  
Jednoduché ukončení štítu lze provést ohnutím poslední vlny přes boční prkno (viz obr.).

**UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY**  
Pro estetické ukončení štítu se nejlépe hodí originální štítnou lištou, která se dodává v barevné krytině. Pro její upevnění instalujte boční prkno.

**UKONČENÍ ŠTÍTU STŘECHY**  
Ukončení štítu nebo boční napojení na zeď je možné provést také obvyklým klempířským způsobem dle platných norem a pravidel.



**DETAL NÁROŽÍ STŘECHY**  
Nároží připevněte před montáží hřebene. Usadte podpěrná prkna alemovací latě. Položte a seržněte desky. Nároží překryjte hřebenovým dílem. Zajistěte dostatečné větrání.

**ÚŽLÁBÍ**  
Úžlabí se provádí běžným klempířským způsobem dle platných norem, pravidel a předpisů s přihlednutím na polohu objektu, klimatické podmínky, sklon střechy apod. Po stranách úžlabí se osadí klínové těsnění.

**STŘEŠNÍ OKNO**  
Lze použít k prosvětlení, větrání a výlezu na střechu. V krytině vyřežte otvor a v dané poloze připevněte orig. hřeby. Je vhodné pro nezateplené půdní prostory.

**PROSVĚTLENÍ STŘECHY**  
Na prosvětlení nezateplených prostorů můžete použít desky PVC nebo PC, které jsou stejněho rozměru jako desky Onduline. Přesný montážní návod naleznete v samostatném prospektu Ondulair (viz. podepřit latě a předvrátit!).



**ODVĚTRÁNÍ KRYTINY**  
Zajistěte dostatečné větrací průřezu u okapu, ve hřebeni a v ploše dle platných norem. V případě utěsnění hřebene je nutné zajistit větrání pomocí prvku LV100C. (Illustrační foto).

**Před kotvením je nutné všechny plastové prvky předvrátit.**